

Id_Q	Nome via	Categoria illuminetica	Id_K	Altezza	Sostegno	Corpo illuminante	Ind.	Lampada	Interasse	Larghezza	int/h	Parametri	Area efficace	Potenza incoluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bollettato IVA inc.	Priorità	Int. per garantire requisiti illuminetici delle strade			Costo indicativo (IVA inc.)				
Q001	Campo Basket	-	A07.0	11	2	Torrefaro	8	Proiettore	Vetro piano	0	8	JM	400	20	20,0	1,0	--	800	3,68	10046,40	2310,67	2	Ridurre inclinazione o predisporre proiettori asimmetrici.	374	
Q001	Campo Caloretto	-	A05.0	10	4	Torrefaro	16	Proiettore	Vetro piano	0	16	JM	400	10	25,5	0,4	--	1020	7,36	20052,80	4621,34	0	Nessun intervento.	-	
Q001	Eco centro	CE5	B03.2	8	1	Palo con braccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	40	20	16,0	1,3	<15	320	0,05	147,20	33,86	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1546	
Q001	Illuminazione Campi	-	A06.0	8	2	Torrefaro	2	Proiettore	Vetro piano	0	2	JM	400	0	11,5	0,0	--	2	0,92	2511,60	577,67	2	Specramento entro le 24 (L.P. n. 16/07 art. VI comma 5).	374	
Q001	Parcheggio	CE5	A12.0	8	1	Io con braccio multi	2	Proiettore	Vetro piano	0	2	JM	200	17	3,0	5,7	--	51	0,46	1255,80	288,83	2	Ridurre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	187	
Q001	Parcheggio	CE5	B03.2	8	2	Palo con braccio	2	Stradale	Vetro piano	0	2	LED	40	20	16,0	1,3	<15	640	0,09	294,40	67,71	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	3091	
Q001	Parcheggio Bus	CE5	B03.2	8	3	Palo con braccio	3	Stradale	Vetro piano	0	3	LED	40	20	16,0	1,3	<15	960	0,14	441,60	101,57	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	4637	
Q001	Strada de Molin	MES	A03.1	4	2	Palo con braccio	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	70	37	5,0	7,4	--	1570	0,16	439,53	101,09	0	Nessun intervento.	-	
Q001	Strada de Molin	MES	A04.0	8	1	Palo diritto	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	40	23	19,0	1,2	--	157	0,05	147,20	33,86	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1348	
Q001	Strada de Molin	MES	A04.1	8	8	Palo diritto	8	Tecnico	Vetro piano	0	8	LED	40	19	7,0	2,7	<15	1064	0,37	1177,60	279,85	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	10780	
Q001	Strada de Molin	MES	A04.2	8	3	Palo diritto	3	Tecnico	Vetro piano	0	3	LED	40	22	5,0	4,4	--	153	0,14	441,60	101,57	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	4043	
Q001	Strada de Molin	MES	B03.1	7	5	Palo diritto	5	Stradale	Vetro piano	0	5	LED	53	32	4,0	8,0	<15	640	0,30	975,20	224,30	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	6683	
Q001	Strada de Molin	MES	E01.0	6	24	Palo diritto	24	Tecnico	Vetro piano	0	24	LED	40	26	5,0	5,2	--	3120	1,10	3532,80	812,54	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	30228	
Q001	Stradon de Fasina	ME4b	A01.0	8	1	Esterno sottogonda	1	Proiettore	Vetro piano	0	1	JM	70	22	9,0	2,4	--	198	0,08	219,77	50,55	0	Nessun intervento.	-	
Q001	Stradon de Fasina	ME4b	A02.0	6	1	Palo con braccio	1	Proiettore	Vetro piano	0	1	LED	70	0	11,0	0,0	--	1	0,08	219,77	50,55	0	Nessun intervento.	-	
Q001	Stradon de Fasina	ME4b	B01.1	8	5	Io con braccio multi	10	Stradale	Vetro piano	0	10	LED	60	24	10,0	2,4	<15	1200	0,69	2208,00	507,84	2	Sostituzione apparecchio	6600	
Q001	Stradon de Fasina	ME4b	B02.1	8	1	Palo con braccio	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	100	37	9,5	3,9	<15	352	0,12	368,00	84,64	3	Sostituzione apparecchio, braccio	1012	
Q001	Stradon de Fasina	ME4b	B02.4	8	1	Palo diritto	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	53	17	9,5	1,8	<15	162	0,06	195,00	49,86	2	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1392	
Q001	Stradon de Fasina	ME4b	B02.5	6	1	Palo con braccio	1	Tecnico	Vetro piano	0	1	LED	100	26	11,0	1,5	--	176	0,12	574,80	132,21	0	Nessun intervento.	-	
Q002	Via Ponte	MES	A08.0	2	10	Io con braccio multi	20	Tecnico	Vetro piano	0	20	SAP	150	23	9,5	2,4	--	1205	0,06	660,00	132,62	0	Nessun intervento.	-	
Q002	Via Ponte	MES	A08.1	2	8	Io con braccio multi	4	Tecnico	Vetro piano	0	4	LED	150	26	12,5	2,1	--	150	0,59	1738,00	399,92	0	Nessun intervento.	-	
Q002	Via Ponte	MES	A09.1	8	11	Palo con braccio	11	Tecnico	Vetro piano	0	11	SAP	150	29	8,5	3,4	--	2712	1,90	4781,70	1089,79	0	Nessun intervento.	-	
Q003	Parcheggio Giampac	CE5	A19.1	5	2	Palo con braccio	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	70	9	16,5	0,5	<15	297	0,16	540,96	121,42	0	Nessun intervento.	-	
Q003	Passeggiata	S3	A18.0	2	3	Esterno generico	3	Altro	Coppa prismatica	0	3	ALO	50	25	3,0	8,3	--	225	0,15	504,00	115,92	0	Nessun intervento.	-	
Q003	Vischia de Sach	S3	A19.2	5	3	Palo con braccio	3	Tecnico	Vetro piano	0	3	SAP	70	19	4,4	3,3	<15	251	0,24	811,41	186,63	0	Nessun intervento.	-	
Q004	Strada de Palua	MES	B01.1	7	31	Palo diritto	31	Stradale	Vetro piano	0	31	LED	40	24	5,0	4,8	<15	3720	1,43	4563,20	1089,54	2	Sostituzione apparecchio	20460	
Q004	Strada de Palua laterale	MES	B01.1	7	1	Palo diritto	1	Stradale	Vetro piano	0	1	LED	40	24	5,0	4,8	<15	120	0,05	147,20	33,86	2	Sostituzione apparecchio	660	
Q005	Strada de Gherglehe	ME5	B07.1	6	13	Palo diritto	13	Stradale	Vetro piano	0	13	LED	40	24	4,6	5,2	<15	1435	0,60	1913,60	449,13	3	Sostituzione apparecchio	8580	
Q005	Strada de Gherglehe	ME5	C01.1	5	2	Palo diritto	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	40	21	5,0	4,2	<15	210	0,09	294,40	67,71	1	Sostituzione apparecchio	1320	
Q005	Strada de Gherglehe	ME5	E01.0	6	2	Palo diritto	2	Tecnico	Vetro piano	0	2	LED	40	26	5,0	5,2	--	260	0,09	294,40	67,71	1	Sostituzione apparecchio, palo e pl		