


Comprensorio	C11	Foglio di Mappa	
Comune Amministrativo	Soraga	N. Particella Edificiale	51 - 52
Comune Catastale	Soraga I	Data del Rilievo	Maggio – Giugno 2003 Settembre 2022
Indirizzo	Via Zester 23	Rilevatore	Arch. Mauro Franceschi Arch. Francesca Volpetti



ESTRATTO MAPPA







1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGNAIA/DEPOSITO	F	<input type="checkbox"/>
		EDIFICIO PRODUTTIVO	B	<input type="checkbox"/>	EDIFICIO DI CULTO	G	<input type="checkbox"/>
		EDIFICIO SPECIALE	C	<input type="checkbox"/>	FIENILE, TABIA'	H	<input type="checkbox"/>
		STALLA	D	<input type="checkbox"/>	RUDERE	I	<input checked="" type="checkbox"/>
		AUTORIMESSA	E	<input type="checkbox"/>		L	<input type="checkbox"/>
2	Epoca di costruzione	ANTERIORE AL 1860	8	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	
		TRA IL 1860 E IL 1939	6	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		POSTERIORE AL 1939	4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE	8	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		MEDIA DEFINIZIONE	6	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	
		BASSA DEFINIZIONE	4	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		NESSUNA DEFINIZIONE	0	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	VOLUMETRICI ORIGINALI	2	1	0	0	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	1	
		CARATTERI COMPL.	2	1	0	0	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	0	
						15	
5	Degrado fisico	NULLO	<input checked="" type="checkbox"/>				
		MEDIO	<input type="checkbox"/>				
		ELEVATO	<input checked="" type="checkbox"/>				
6	Grado di utilizzo	PIENAMENTE UTILIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/>				
		SOTTOUTILIZZATO (in parte)	<input type="checkbox"/>				
		PARZIALMENTE UTILIZZATO (stagionale)	<input type="checkbox"/>				
		IN STATO DI ABBANDONO	<input checked="" type="checkbox"/>				
7	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'	<input checked="" type="checkbox"/>				
		MEDIA QUALITA'	<input type="checkbox"/>				
		BASSA QUALITA'	<input checked="" type="checkbox"/>				
8	Parcheggi di pertinenza o comunque disponibili	SUFFICIENTE	<input type="checkbox"/>				
		INSUFFICIENTE	<input type="checkbox"/>				
		INESISTENTI	<input checked="" type="checkbox"/>				
9	Vincoli legislativi						
10	Categoria di intervento prevista nel piano precedente	Ristrutturazione					
11	Note: Rudere						
PROGETTO							
12	Categoria di intervento prevista	RESTAURO	<input type="checkbox"/>				
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	<input type="checkbox"/>				
		RISTRUTTURAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>				
		DEMOLIZIONE	<input type="checkbox"/>				
13	Vincoli particolari: Ampliamento di volume ammesso SI Ricostruibile secondo i volumi originali risultanti da iconografie Nuovi balconi ammessi A discrezione C.E.C. Nuovi abbaini in falda ammessi NO Intonaci, colori e parti lignee		Ricostruzione da realizzarsi con finiture esterne come da fotografie esistenti con ripristino delle parti lignee in blockbau e manto in scandole. Ammessa la ricostruzione ai fini abitativi				
14	Note:						
15	Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>				
		NO	<input type="checkbox"/>				