

Id. Q.	Nome via	Categoria illuminotecnica	id. K	Altezza		Sostegno	Corpo illuminante		Incl.	Sbraccio	Lampada		Interasse	Larghezza	int/h	Modello		Parametri	Conformità L.P. 16/07	Analisi	Area efficace	Potenza incluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.	Note	Priorità		
				m	Num		Tipo	Num			Tipo	Tipo chiusura				*	m										Num	Tipo
Q001	Campo Basket	-	A07.0	10.5	2	Torrefaro	8	Proiettore	Vetro piano	80	0	8	JM	400	20	1.9	-	--	--	NO	800	--	3.7	736,00			169,28	Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione.
Q001	Campo Calciotto	-	A05.0	10	4	Torrefaro	16	Proiettore	Vetro piano	0	0	16	JM	400	10	25.5	1.0	-	--	--	SI	1000	--	7.4	1472,00	338,56	Conforme ed efficiente.	0
Q001	Ecocentro	CE5	B03.2	4,4	1	Palo dritto	1	Stradale	Coppa prismatica	10	0	1	MBF	125	20	26	4,5	8	3,5	18,6	NO	330	11,3	0,1	392,44	90,26	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q001	Illuminazione Campi	-	A06.0	8	2	Torrefaro	2	Proiettore	Vetro piano	70	0	2	JM	400	0,1	11,5	0,0	-	--	--	NO	2,3	--	0,9	184,00	42,32	Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione.	2
Q001	Parcheggio	CE5	A12.0	7,6	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Proiettore	Vetro piano	50	0,3	2	JM	200	17	3	2,2	-	--	--	NO	51	--	0,5	125,80	28,83	Non conforme per condizioni di posa.	2
Q001	Parcheggio	CE5	B03.2	4,4	2	Palo dritto	2	Stradale	Coppa prismatica	10	0	2	MBF	125	20	16	4,5	8	3,5	18,6	NO	640	11,3	0,3	784,88	180,52	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q001	Parcheggio Bus	CE5	B03.2	4,4	3	Palo dritto	3	Stradale	Coppa prismatica	10	0	3	MBF	125	20	16	4,5	8	3,5	18,6	NO	960	11,3	0,4	1177,31	270,78	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q001	Strada de Molin	ME5	A03.1	3,6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro piano	10	0,2	2	LED	40	37	5	10,3	A	--	8,4	SI	370	15,0	0,1	251,16	57,77	Conforme ed efficiente.	0
Q001	Strada de Molin	ME5	A04.0	4,3	1	Testa palo	1	Tecnico	Vetro piano	0	0	1	SAP	70	23	19	5,3	-	--	20,9	NO	437	--	0,1	219,77	50,55	Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello A).	3
Q001	Strada de Molin	ME5	A04.1	4,3	8	Testa palo	8	Tecnico	Vetro piano	0	0	8	SAP	70	19	7	4,4	A	--	20,9	NO	1064	13,0	0,6	1758,12	404,37	Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello A).	3
Q001	Strada de Molin	ME5	A04.2	4,3	3	Testa palo	3	Tecnico	Vetro piano	0	0	3	SAP	70	22	5	5,1	A	--	24,2	NO	330	12,0	0,2	659,30	151,61	Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello A).	3
Q001	Strada de Molin	ME5	B03.1	4,4	5	Palo dritto	5	Stradale	Coppa prismatica	10	0	5	MBF	125	32	4	7,3	8	3,8	33,4	NO	640	13,0	0,7	1962,19	451,30	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q001	Strada de Molin	ME5	E01.0	3,7	24	Testa palo	24	Globo	Vetro curvo	0	0	24	MBF	80	26	5	7,0	-	--	--	NO	3120	--	2,2	6027,84	1386,40	Apparecchio vietato, altamente inquinante ed energeticamente non efficiente.	1
Q001	Stradon de Fascia	ME4b	A01.0	7,5	1	Esterno sottogronda	1	Proiettore	Vetro piano	0	0	1	JM	200	22	9	2,9	-	--	--	SI	198	--	0,2	627,90	144,42	Conforme ed efficiente.	0
Q001	Stradon de Fascia	ME4b	A02.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Proiettore	Vetro curvo	30	2,2	1	LED	40	0,1	11	0,0	-	--	--	SI	11	--	0,0	125,58	29,88	Conforme ed efficiente.	0
Q001	Stradon de Fascia	ME4b	B01.1	8	5	Palo con sbraccio multiplo	10	Stradale	Coppa prismatica	10	0,8	20	MBF	125	24	10	3,0	8	5,2	27,6	NO	1200	8,1	2,9	7848,75	1805,21	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	2
Q001	Stradon de Fascia	ME4b	B02.1	8	1	Palo dritto	1	Stradale	Coppa prismatica	10	0	2	MBF	125	37	9,5	4,6	8	3	29,7	NO	351,5	5,1	0,3	784,88	180,52	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q001	Stradon de Fascia	ME4b	C01.4	4,8	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro curvo	0	0,5	1	MBF	125	17	9,5	3,5	8	4,1	21,9	NO	161,5	19,0	0,1	392,44	90,26	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	2
Q001	Stradon de Fascia	ME4b	P01.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro piano	0	3,7	1	SAP	100	16	11	2,7	-	--	--	SI	176	--	0,1	313,95	72,21	Apparecchio per la sicurezza stradale.	0
Q002	Via Pont	ME3a	A08.1	7,6	10	Palo con sbraccio multiplo	20	Tecnico	Vetro piano	0	1	20	SAP	150	23	9,5	3,0	A	--	9,5	SI	2185	36,0	3,5	8694,00	1999,02	Conforme ed efficiente.	0
Q002	Via Pont	ME3a	A08.2	7,6	2	Palo con sbraccio multiplo	4	Tecnico	Vetro piano	0	1	4	SAP	150	26	12,5	3,4	A	--	11,4	SI	690	30,0	0,7	1738,80	399,92	Conforme ed efficiente.	0
Q002	Via Pont	ME3a	A09.1	7,6	11	Palo con sbraccio	11	Tecnico	Vetro piano	0	1	11	SAP	150	29	8,5	3,8	A	--	10,3	SI	2711,5	29,0	1,9	4781,70	1099,79	Conforme ed efficiente.	0
Q003	Parcheggio de Ciampac	CE5	A19.1	5	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro piano	0	0,6	2	SAP	70	9	16,5	1,8	A	--	5,7	SI	297	13,0	0,2	540,96	124,42	Conforme ed efficiente.	0
Q003	Passarella	S3	A18.0	2,3	3	Esterno generico	3	Altro	Coppa prismatica	0	0	3	ALO	50	25	3	10,9	-	--	--	SI	225	--	0,2	504,00	115,92	Conforme ed efficiente.	0
Q003	Vischia de Sach	S3	A19.2	5	3	Palo con sbraccio	3	Tecnico	Vetro piano	0	0,6	3	SAP	70	19	4,4	3,8	A	--	14,4	SI	250,8	26,7	0,2	811,44	186,63	Conforme ed efficiente.	0
Q004	Strada de Palua	ME5	B10.1	7	31	Palo dritto	31	Stradale	Coppa prismatica	20	0	31	MBF	125	24	5	3,4	8	12,7	46,3	NO	3720	10,0	4,5	13288,54	3056,36	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	2
Q004	Strada de Palua laterale	ME5	B10.1	7	1	Palo dritto	1	Stradale	Coppa prismatica	20	0	1	MBF	125	24	5	3,4	8	12,7	46,3	NO	120	10,0	0,1	426,64	98,59	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	2
Q005	Strada de Gherphele	ME5	B07.1	6,4	13	Palo dritto	13	Stradale	Vetro curvo	10	0	13	MBF	125	24	4,6	3,8	8	8,4	42	NO	1452,2	12,0	1,9	4709,25	1083,13	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	2
Q005	Strada de Gherphele	ME5	C01.1	4,8	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro curvo	0	0,5	2	MBF	125	21	5	4,4	8	5,9	29,4	NO	210	7,5	0,3	724,50	166,64	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Strada de Gherphele	ME5	E01.0	3,7	2	Testa palo	2	Globo	Vetro curvo	0	0	2	MBF	80	26	5	7,0	-	--	--	NO	260	--	0,2	463,68	106,65	Apparecchio vietato, altamente inquinante ed energeticamente non efficiente.	1
Q005	Strada de Roisc	ME5	B07.1	6,4	5	Palo dritto	5	Stradale	Vetro curvo	10	0	5	MBF	125	24	4,6	3,8	8	8,4	42	NO	552	12,0	0,7	1811,25	416,59	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Strada de Sala	ME5	B07.1	6,4	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro curvo	10	0	1	MBF	125	24	4,6	3,8	8	8,4	42	NO	110,4	12,0	0,1	362,25	83,32	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Strada de Sala	ME5	B09.1	5,5	2	Palo dritto	2	Stradale	Coppa prismatica	10	0	2	MBF	125	26	3	4,7	8	9,5	50,9	NO	156	14,0	0,3	734,50	166,66	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Strada de Sala	ME5	E02.0	4,5	11	Testa palo	11	Globo	Vetro curvo	0	0	11	MBF	125	24	5	5,3	-	--	--	NO	1330	--	1,6	3898,75	916,49	Apparecchio vietato, altamente inquinante ed energeticamente non efficiente.	1
Q005	Strada de Toalac	ME5	B07.1	6,4	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro curvo	10	0	1	MBF	125	24	4,6	3,8	8	8,4	42	NO	110,4	12,0	0,1	362,25	83,32	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Strada de Toalac	ME5	C01.2	4,8	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro curvo	0	0,5	1	MBF	125	12	12	2,5	8	5,7	19,7	NO	144	11,0	0,1	362,25	83,32	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	2
Q005	Strada de Toalac	ME5	E02.0	4,5	4	Testa palo	4	Globo	Vetro curvo	0	0	4	MBF	125	24	5	5,3	-	--	--	NO	480	--	0,6	1449,00	333,27	Apparecchio vietato, altamente inquinante ed energeticamente non efficiente.	1
Q005	Troi de Cernadol	S3	A03.2	3,6	13	Palo con sbraccio	13	Tecnico	Vetro piano	10	0,2	13	LED	40	20	2,5	5,6	A	--	14,3	SI	650	32,4	0,6	1506,96	346,60	Conforme ed efficiente.	0
Q005	Troi de Pala	ME5	C01.1	4,8	5	Palo con sbraccio	5	Tecnico	Vetro curvo	0	0,5	5	MBF	125	21	5	4,4	8	5,9	29,4	NO	325	7,5	0,7	821,25	186,59	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Troi de Pala	ME5	C01.3	4,8	10	Palo con sbraccio	10	Tecnico	Vetro curvo	0	0,5	10	MBF	125	22	6,5	4,6	8	4,8	23,9	NO	1430	17,0	1,4	3632,50	833,18	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Via Pont	ME3a	B05.1	8,5	3	Palo curvo	3	Stradale	Coppa prismatica	10	2	6	MBF	125	27	10	3,2	8	3,1	27,4	NO	810	7,7	0,9	2173,50	499,91	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Via Pont	ME3a	B06.1	8,5	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Stradale	Coppa prismatica	10	2	4	MBF	125	37	8	4,4	8	3,2	32,2	NO	296	5,8	0,6	1449,00	333,27	Lampada a bassa efficienza e lumen insufficienti. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3
Q005	Via Pont	ME3a	P01.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro piano	0	3,7	1	SAP	100	16	11	2,7	-	--	--	SI	176	--	0,1	289,80	66,65	Apparecchio per la sicurezza stradale.	0
Q006	Sottopassaggio	S3	A10.0	3	1	Altro	16	Proiettore	Vetro piano	0	0	16	SAP	70	0,1	4	0,0	-	--	--	SI	0,4	--	0,1				