


FOTOGRAFIE



NOTE SUL RILIEVO

CATEGORIA PREC.

R2

ANALISI

TIPOLOGIA FUNZIONALE edificio residenziale <input checked="" type="checkbox"/> baita <input type="checkbox"/> edificio produttivo <input type="checkbox"/> malga <input type="checkbox"/> edificio speciale <input type="checkbox"/> autorimessa <input type="checkbox"/> stalla <input type="checkbox"/> legnaia - deposito rurale <input type="checkbox"/> edificio di culto <input type="checkbox"/> fienile, tabià <input type="checkbox"/> edificio commerciale <input type="checkbox"/>	
EPOCA DI COSTRUZIONE anno di costruzione <input type="text"/> anteriore al 1858 <input checked="" type="checkbox"/> plu' interventi nel tempo <input type="text"/> tra il 1858 e il 1939 <input type="checkbox"/> anno ultimo intervento signific. <input type="text"/> posteriore al 1939 <input type="checkbox"/>	
TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO ARCHITETTONICO STORICO alta definizione <input type="checkbox"/> 8 media definizione <input type="checkbox"/> 6 bassa definizione <input checked="" type="checkbox"/> 4 nessuna definizione <input type="checkbox"/> 0	
PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI volumetrici originali <input type="checkbox"/> 2 0 costruttivo <input type="checkbox"/> 2 1 0 complementari <input type="checkbox"/> 2 0 decorativi <input type="checkbox"/> 2 0	
TOTALE 15	
DEGRADO (vedi rilievo in dettaglio) nullo <input checked="" type="checkbox"/> X medio <input type="checkbox"/> elevato <input type="checkbox"/>	
GRADO DI UTILIZZO (se in ristrutturazione si riporta ipotesi futura) pienamente utilizzato <input checked="" type="checkbox"/> X parzialmente utilizzato (stagionale) <input type="checkbox"/> sottoutilizzato (in parte) <input type="checkbox"/> In stato di abbandono <input type="checkbox"/>	
SPAZIO DI PERTINENZA alta qualità <input type="checkbox"/> media qualità <input checked="" type="checkbox"/> X bassa qualità <input type="checkbox"/> inesistente <input type="checkbox"/>	
PARCHEGGI DI PERTINENZA O COMUNQUE DISPONIBILI sufficienti <input checked="" type="checkbox"/> X insufficienti <input type="checkbox"/> inesistenti <input type="checkbox"/>	
VINCOLI LEGISLATIVI	
NOTE: Baracca in legno a nord (demolizione e/o ricostruzione)	

PROGETTO

Obbligo d'intervento esteso all'intera facciata e/o falda <input checked="" type="checkbox"/> X Obbligo intervento esterno esteso a tutta l'unità edilizia (escl.man.ord) <input checked="" type="checkbox"/> X Obbligo di progettazione estesa al fronte vincolato <input type="checkbox"/> Obbligo d'intervento esterno unico edificio in muratura e tabià <input type="checkbox"/>	
CATEGORIA INTERVENTO R2	
AMPLIAMENTO DI VOLUME AMMESSO	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X note: Per la tipologia D limitatamente a cm 80.
NUOVI BALCONI AMMESSI	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> note: A discrezione C.E.C.
NUOVI ABBAINI IN FALDA AMMESSI	NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X note: Di tipo tradizionale
INTONACI, COLORI E PARTI LIGNEE Ripristinare eventuali cantonali e marcapiani	
NOTE E VINCOLI PARTICOLARI	Affresco assoggettato a restauro conservativo. Per interventi significativi sul manto di copertura mantenere scandole o coppo. Conservazione e restauro dell'iscrizione "Ciasa da Rocia".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMPENSORIO C 11		Scheda n. I.S. 23	
--	--	-----------------------------	--

PARTICELLA / E 30	COMUNE CATASTALE: SORAGA I
FOGLIO MAPPA 4	NOTE:

FRAZIONE E/O INDIRIZZO via da Rocia 4
--

DATA RILIEVO maggio - giugno 2003	IL RILEVATORE: arch. Mauro Franceschi
--------------------------------------	--




COMUN DE SORAGA
VAL DE FASA

Adozione del Piano Regolatore Generale

delibera numero

di data



ESTRATTO INSEDIAMENTI STORICI

SCHEDA DI RILIEVO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

L.P. 5 sett. 1991 n. 22 - L.P. 15 genn. 1993 n. 1 - D.G.P. n. 20116 del 30 dic. 1992